


PANNES POUR FER DE FORTE PUISSANCE 230V

REFERENCE

Pour FER FP100 (100W)


P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé LD= Longue durée

201-11C Type tournevis LD courbe P=5.5mm
Code : 1053001003



L=117mm Ø9,5

201-31C Type tournevis CB courbe P=5.5mm
Code : 1053001005



201-40D Type tournevis CN droite P=5,5mm
Code : 1053001006

201-41C Type tournevis CN courbe P=5.5mm
Code : 1053001007



Email: info@ftm-technologies.com


FERS A SOUDER SECTEUR 230V

PANNES POUR FER DE FORTE PUISSANCE 230V

REFERENCE

Pour FER FP150 (150W)


P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé LD= Longue durée



202-11C Type tournevis LD courbe P=7.5mm
Code : 1053001009


202-31C Type tournevis CB courbe P=7.5mm
Code : 1053001011

202-41C Type tournevis CN courbe P=7.5mm
Code : 1053001014



Pour FER FP200 (200W)

P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé LD= Longue durée





365-30C Type tournevis CB courbe P=14mm
Code : 1053001017

365-40C Type tournevis CN courbe P=14mm
Code : 1053001021

Pour FER FP300 (300W)

P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé LD= Longue durée




L=170mm Ø17,5

405-30C Type tournevis CB courbe P=17.5mm
Code : 1053001024


405-40C Type tournevis CN courbe P=17.5mm
Code : 1053001027

405-10C Type tournevis LD courbe P=17.5mm
Code : 1053001032



Pour FER FP400 (400W)

P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé



405-32M Type "marteau" matricée CB P=45mm
Code : 1053001026

405-42M Type "marteau" matricée CN P=45mm
Code : 1053001029

Nota : nous consulter pour toute panne spéciale sur plan

Email: info@ftm-technologies.com